



AUTOMOTIVE SOLUTIONS



1 9 0 7 8 8 4 4 0

MEDSKY MS5.1 TX

MEDSKY MS5.1 TX



ATTENZIONE



SIM-CARD INTEGRATA

IL SISTEMA "DIALOGA" SOLO CON LA "CENTRALE OPERATIVA"

RISPONDE AI SOLI SMS:


"I" (DIAGNOSI IMPIANTO)

"LOC" - "FLOC" (LOCALIZZAZIONE IN CHIARO - SERVIZIO A PAGAMENTO)

ANTENNA TELEFONO COMPATTA ANT MS5

ANTENNA GPS ANT 078-04


ANTENNA TELEFONO ANT MS3 OPPURE ANT MS5



MEDSKY MS5

NUMERO DI OMOLOGAZIONE
95/54/CE
e12 02 0219

NUMERO DI OMOLOGAZIONE
95/54/CE
e12 02 0219



OFF
ON
INTERRUTTORE

TX AS4



MED AS4



ATTENZIONE:

SUI VEICOLI CON ADR (STACCA-BATTERIA AUTOMATICO) CONTATTARE PREVENTIVAMENTE IL SERVIZIO ASSISTENZA MED AL N. **0522/500111**.

I CAVI DELLE ANTENNE NON DEVONO ESSERE TAGLIATI.

DISTENDERE LA PARTE ECCEDENTE.

EFFETTUARE SEMPRE CURVE MOLTO AMPIE.

L'ANTENNA DEL GPS DEVE ESSERE POSIZIONATA ORIZZONTALMENTE, CON LA PARTE ARROTONDATA RIVOLTA VERSO IL CIELO.

NON POSIZIONARLA SOTTO A SUPERFICI METALLICHE.

INSTALLARE LA PERIFERICA ALL'INTERNO DELL'ABITACOLO, PROTETTA DALL'INFILTRAZIONI DI LIQUIDI O CONDENSA, COI CAVI CHE SALGONO DAL BASSO.

SU MACCHINE OPERATRICI, MOVIMENTO TERRA E MEZZI AGRICOLI, PREVEDERE UN CONTENITORE A TENUTA STAGNA CON ADEGUATI "SMORZATORI" DI VIBRAZIONI.

ATTENZIONE: ISOLARE ADEGUATAMENTE I FILI NON UTILIZZATI.

Cod. 190.788.440 - Rev. 01 del 10/10/07 printed in Italy



med S.p.A. a socio unico
Via Raffaello, 33 - 42100 Reggio Emilia - Italy - tel. +39 0522 500111
fax +39 0522 500153

www.medautomotive.it
e-mail: service@medautomotive.it

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO/TS 16949:2002





AUTOMOTIVE SOLUTIONS



1 9 0 7 8 8 4 4 0

MEDSKY MS5.1 TX


SCHEMA DI COLLEGAMENTO CON MED AS4 E CABLAGGIO DEDICATO CAV MS5 TX PER UTILIZZO CON CENTRALE OPERATIVA - SERVIZIO DI LIVELLO 5.1 - VALIDO PER LA CONVENZIONE ASSICURATIVA

STATO DEI LED SULLA PERIFERICA

SIGNIFICATO


Led Verde Spento	Ricevitore GPS spento
Led Verde Lampeggiante	Ricerca della posizione
Led Verde Acceso	Posizione rilevata ed aggiornata
Led Rosso Lampeggiante	Telefono registrato e campo presente
Led Rosso Spento	Campo GSM insufficiente, telefono non registrato
Entrambi lampeggiano velocemente	Riprogrammazione apparato in corso

LED DI CONTROLLO




LED VERDE GPS

LED ROSSO TELEFONO



CON
"SENSORE DI MOVIMENTO"
INTERNO. POSIZIONARE
ORIZZONTALMENTE O
VERTICALMENTE.
MAI INCLINATO.

CAV MS5 TX



FILO GIALLO/NERO PER AUTOAPPRENDIMENTO TRASMETTITORI TX AS4 VEDERE ISTRUZIONE SPECIFICA MED AS4 - FUNZIONAMENTO -



med S.p.A. a socio unico
Via Raffaello, 33 - 42100 Reggio Emilia - Italy - tel. +39 0522 500111
fax +39 0522 500153

www.medautomotive.it
e-mail: service@medautomotive.it

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO/TS 16949:2002

